



LAN OSASUNA BATZORDEA **COMISION SALUD LABORAL**

Temas tratados en reunión de Salud Laboral del 21 de Julio de 2011

Accidentes de trabajo en Junio

Un auxiliar de edificio: corte en un dedo, accidente leve sin baja.
EECC Comfica: accidente itinere (conducción). Accidente leve con rasguños en pierna y golpes en varias partes del cuerpo. Está de baja.

Situación de postes

Nos hacen entrega de listado de los revisados y los acumulados hasta la fecha. Postes revisados hasta ahora 5637 (65% realizado).
Se nos informa que se han pasado 45000 euros del presupuesto de otras provincias pues se había terminado el presupuesto en Bizkaia.

Espacios confinados

Nos facilitan relación de partes solucionados y algunos que están en SGIPE. Problema de suelo agrietado en CR de La Salve ya está solucionado. Miribilla todavía está pendiente de convenio con Ayuntamiento y sin novedades.
Solicitamos información sobre otros partes que no aparecen en el listado:

.-CR34 Rivera Deusto. Nos informan que no es problema de fecales sino que se filtra agua de la ría. Está pendiente de impermeabilizar CR (está en SGIPE)
.-CR64 San Francisco: No han mirado (parte por falta de oxígeno). Van a mirarlo si es por falta de ventilación.

Ante la solicitud de LAB de si las EECC tienen recurso preventivo en las actuaciones, se nos informa que EECC como Comfica tienen todos PRL realizados, Elecnor siempre hay un Recurso Preventivo (Un encargado), lo que no tienen claro es el caso de las subcontrataciones.

Evaluación Riesgos Call Center:

Siguen sin enviar los perfiles, se denuncia la demora que esto supone en el análisis de los resultados. La empresa indica que esto ya se puede ver en los resultados generales y que se están tomando medidas.
Veremos si es verdad.

Escaleras de repartidor:

Informan que problemas para introducir la escalera en la central de Deusto ya que no entra por el pasillo. A la espera de desmontar la reja de la ventana para meter la escalera.

Informazio sindikala
Informatzen

**UZTAILA
2011**





Aire acondicionado:

Pendientes de colocación de placas en la central de Artxanda.

Estaciones base:

Megapark en marcha, está en manos de la empresa contratada para resolverlo.

EV Riesgos Pymes:

Sigue pendiente.

Vestuario:

Misma situación.

Alumbrado emergencia:

Se había solicitado revisión de alumbrado de emergencia. Por vacaciones pendiente para agosto.

Bandas de goma de Gran Vía

Pendiente.

Se denuncia que hay una placa de extintor caída en la planta 1ª, un problema en la puerta de un servicio, sin pomo, y que 20 bandas están sueltas lo que implica riesgo mayor de caídas.

MANTA DE VIDRIO

Se solicitó información sobre instrucciones de manipulación de la manta a la empresa que envió la información sobre su composición pero su contestación fue que ellos no son suministradores de este producto para telefónica. Por tanto se ha solicitado a PROMATEC que según parece es el suministrador. Pendiente de respuesta.

La empresa comenta que no cree que haya ningún peligro porque este producto se usa para prendas de vestir, como se ve en el informe, por lo que lógicamente no tiene que haber riesgo en su manipulación. Haremos un seguimiento

Repartidor Basauri

Informe adjunto al acta. Donde indican las medidas recomendadas como eliminar últimas regletas si es posible, probar con escaleras extensibles, andamio con ruedas y valorarlo.

Planificación preventiva

Pendiente





Centros de transformación

Pendiente.

Ev. Riesgos Edificios

Pendiente de envío información de las evaluaciones realizadas. Se solicita que el listado sea similar al de CR, es decir, una relación con detalle para poder hacer un seguimiento.

Mantenimiento de Edificios

La empresa que hace estos trabajos es ISS, que remitió la relación de las personas con curso de Prevención de trabajos de baja tensión, curso de 20h, cuando se les contrató.

Ante la denuncia de LAB del uso de las escaleras, se indica por parte de la empresa que se les ha comentado su uso indebido.

Pegatinas en las escaleras

Quitadas las pegatinas viejas. La empresa indica que se hará con regularidad.

Contenedores higiénicos

Pendiente de idioma de etiquetados (está en inglés). ISS gestionará con el suministrador y va a gestionar en cada embalaje venga la ficha técnica en castellano.

SAIL SINDIKALA

TELF: 94 488 41 92


Helbidea: telekobizkaia@labsindikatu.org

Webgunea: www.labsindikatu.org

BLOGA: www.labetik.org

Informazio sindikala
Informazio

**UZTAILA
2011**



estatus politikoa
Orain